



K416700 - K41710  
Inlinersanierung  
keine Anschlüsse

Schächte  
K953710 + K953720 + K953730  
- keine befestigte Zufahrt  
- Zufahrt über Wiese mit ca.  
12% Steigung

K953720 - K953740  
Inlinersanierung  
keine Anschlüsse

Schacht K953730 entfällt  
Inliner in Schacht nicht öffnen

Legende

- MW-Kanalhaltung mit Inliner-Sanierung
- MW-Kanalhaltung mit partieller Sanierung  
MW-Schacht mit Innensanierung
- MW-Kanalhaltung mit offener Sanierung z.B. Kopfloch  
(Nicht Teil der Leistung, wird durch AG direkt beauftragt)
- sonst. Mischwasserkanal (keine Sanierung)
- sonst. Mischwasserkanal (keine Sanierung)
- sonst. Oberflächenwasserkanal (keine Sanierung)
- zu sanierender Anschluss in Befahrungsrichtung  
links oben rechts mit Station
- Anschluss entfällt bei Inliner-Sanierung oder wird verspachtelt  
links oben rechts mit Station

ERGÄNZUNGEN	DATUM	NR.

BAUHERR:  
**Gemeinde Berglen  
Beethovenstraße 14-20  
73663 Berglen**

ANERKANNT  
DER BAUHERR:

PROJEKT: **Grabenlose Kanalsanierung**

PLANUNGSSTAND: **AUSFÜHRUNG 2023**

PLANBEZEICHNUNG: **Lageplan Sanierung  
Höblinswart**

PROJ. NR.: 3096	PLANGRÖSSE: 59 x 30	MASSSTAB: 1:500
PLAN NR.: 3096-411	GEZEICHNET: FB	GEPRÜFT: <b>Rebmann</b>

Koordinatensystem:	<input checked="" type="checkbox"/> GK	<input type="checkbox"/> UTM
Höhensystem:	<input checked="" type="checkbox"/> NN (DHHN12)	<input type="checkbox"/> NHN (DHHN92) <input type="checkbox"/> NHN (DHHN2016)
Geobasisdaten:	ALKIS © LGL Baden-Württemberg Stand 2019	
übergeben durch:	Gemeinde Berglen	

**Riker + Rebmann**

BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG ABWASSERBESEITIGUNG  
VERKEHRSANLAGEN ZERTIFIZIERTE KANALSANIERUNGSBERATUNG  
WASSERVERSORGUNG PROJEKTMANAGEMENT

RIKER + REBMANNS BERATENDE INGENIEURE, PartG mbB  
D-71540 MURRHARDT NÄGELESTRASSE 2  
TEL.: 07192/93599-0 FAX.: 07192/93599-19 E-MAIL: INGENIEURE@RIKER-REBMANNS.DE

DATUM: 28.08.2023	GEFERTIGT:
-------------------	------------