

Preisspiegel Dachsanierung Hausmeisterpavillon

Position	Leistungsbeschreibung
1	Flachdach Fanggerüst und Absturzsicherung
2	Alte Lichtkuppel
3	Kiesschüttung
4	Alte Abdichtung und Dämmung
5	Attikableche
6	Dampfbremse
7	Wärmedämmung Alukaschiert 140mm WLS 024
8	Abdichtung, bestehend aus zwei Lagen
9	Aufkantung als Zulage
10	Attikaabdeckung
11	Ablaufgullys mit Aufstockelement wärmegeklämt 100mm dm
12	Kiesschüttung 61/32
13	Eventualposition

Müller Dach + Solar		Bieter 2	Bieter 3	Bieter 4
Gesamtbetrag		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
	694,40 €	988,90 €	620,00 €	496,00 €
	140,00 €	100,00 €	260,00 €	120,00 €
	1.416,10 €	1.463,70 €	1.856,40 €	1.904,00 €
	1.794,52 €	3.558,10 €	4.712,40 €	2.261,00 €
	220,10 €	238,70 €	248,00 €	279,00 €
	2.093,22 €	1.383,30 €	2.831,85 €	3.132,00 €
	4.307,80 €	4.641,00 €	5.426,40 €	6.140,40 €
	4.481,54 €	3.379,60 €	5.355,00 €	5.712,00 €
	970,88 €	891,70 €	355,20 €	1.332,00 €
	2.424,20 €	2.945,00 €	2.604,00 €	3.410,00 €
	296,00 €	179,90 €	152,00 €	360,00 €
	1.820,70 €	1.785,00 €	2.213,40 €	2.534,70 €
Summe netto	20.659,46 €	21.554,90 €	26.634,65 €	27.681,10 €
19% MwSt.	3.925,30 €	4.095,43 €	5.060,58 €	5.259,41 €
Gesamt brutto	24.584,76 €	25.650,33 €	31.695,23 €	32.940,51 €
Angebotssumme	100,00%	104,33%	128,92%	133,99%